

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
<b>Betreiber</b>	[Name]	Bayerische Asphaltmischwerke		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Teerlager Atting		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Flugplatzweg 1	94348	Atting
	<b>EMAS</b> [J/N]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [J/N]	
<b>Anlage</b>	[Bez.]			
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.11.2.1, 8.12.1.1		5.1f, 5.1c, 5.5

Überwachung					
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [J/N]	J	<b>Turnus</b> [Monate]	36	
	<b>Anlassüberwachung</b> [J/N]		<b>Art des Anlasses:</b>		
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	23.05.2023	<b>angekündigt</b> [J/N]	J	
	<b>Prüfumfang</b>	umfassend [J/N]	J		
§§ 52 und 52a BImSchG	<b>Schwerpunkte</b> [J/N]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J	Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft		
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [J/N]	J	25.07.2005, 17.07.2014		
	<b>Anforderungsliste</b> [J/N]				
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [J/N]				
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	J	<b>Anordnung</b> [J/N]	N	<b>Stilllegung</b> [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	
Unzulässiger, offener, provisorisch gesicherter Betonschacht auf dem Hallenvorplatz	Wasserdicht und schadstoffundurchlässig schließen	15.11.2023			
Stahlgitter an Rückwand der Halle sichtbar	Betonwand ist ordnungsgemäß wieder herzustellen	15.11.2023			
Lamellenvorhang für Schlagregenschutz ist unvollständig	Vorhang ist zu vervollständigen	15.11.2023			

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL